



SAAREN KOULUN SISÄILMAKORJAUKSET KESÄLLÄ 2018 ESIOPETUKSEN TILOISSA

Taustaa

Saaren koulurakennuksen tiloihin on kohdistettu sisäilmatutkimuksia vuonna 2017, Sisäilmatalo Kärki Oy:n toimesta. Tutkimuksissa todettiin mikrobiepäpuhtauksia ulkoseinä-rakenteiden alaosissa. Lisäksi tilaan johtava ulko-ovi todettiin vaurioituneeksi ja huonokuntoiseksi.

Tutkimusten perusteella rakenteiden liittymät eivät rakentamisaikakaudelle tyypillisesti ole tiiviit, minkä vuoksi sisäilmanlaatua heikentäviä epäpuhtauksia voi päästä leviämään tiloihin. Tämän vuoksi rakenneliittymät (ulkoseinä-lattiaraja, ikkunoiden ja ovien liittymät) suositeltiin tiivistettäväksi tarkoitukseen soveltuvalla vedeneristejärjestelmällä: korjauksen tarkoituksena on estää rakenteissa olevien epäpuhtauksien leviäminen sisätiloihin.

Tehdyt korjaukset

Tiiveyttä parantavat korjaustoimenpiteet esiopetuksen tiloissa suoritettiin heinäkuussa 2018. Työn suunnittelusta vastasi Sisäilmatalo Kärki Oy ja työn toteutti Parikkalan Rakennuspalvelu Oy / Maalausliike Jani Joronen.

Korjaukset kohdistettiin esiopetuksen suureen luokkatilaan, ulkonurkassa olevaan toimistotilaan sekä leikkitilaan. Tiivistykset tehtiin tarkoitukseen soveltuvalla vedeneristejärjestelmällä. Työ suoritettiin huolellisesti.

Parikkalassa 19.9.2018

PARIKKALAN KUNTA JA SISÄILMATALO KÄRKI OY